



Asmeninės apsaugos priemonės

CASP 2021

Koordinuotų gaminių saugos veiklų (angl. Coordinated Activities on the Safety of Products, toliau – CASP) projektai suteikia visoms Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių rinkos priežiūros institucijoms galimybę bendradarbiauti didinant Europos bendrajai rinkai teikiamų gaminių saugą.

Gaminių sritis



**DVIRATININKŲ,
RIEDLENTININKŲ IR
RIEDUTININKŲ ŠALMAI
(SUAUGUSIŲJŲ IR
VAIKIŠKI)**



**VAIKIŠKI ŠALMAI, SKIRTI
LAISVALAIKIO VEIKLAI
APLINKOJE, KURIOJE
YRA ĮRODYTAS PAVOJUS
PATIRTI GALVOS TRAUMĄ
IR PASISMAUGTI**



**NEDARBINIŲ DRABUŽIŲ
PRIEDAI MATOMUMUI
PAGERINTI SU LED
LEMPUTĖMIS IR BE JŲ**




**NEPROFESINĖ RYŠKIOJI
APRANGA**

Ši veikla buvo sutelkta į keturias asmeninių apsaugos priemonių (AAP) kategorijas. Gaminių pavyzdžiai buvo paimti ir patikrinti dalyvaujančių rinkos priežiūros institucijų atrinktoje Europos laboratorijoje pagal bendrai sutartus kriterijus.

Bandymai ir rezultatai


Iš viso išbandytas 131 gaminy:

- 70 dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų šalmų
- 2 vaikiški šalmi laisvalaikio veiklai
- 41 priedas matomumui pagerinti su LED lemputėmis ir be jų
- 18 ryškiųjų drabužių




Bandymų rezultatai pagal punktą - „Dviratininkų, riedlentininkų ir riedutininkų šalmi“

Susidūrimo / sukimosi bandymai



Bandymų rezultatai pagal punktą. EN 1078:2012+A1:2021



Teisingumas ir vartotojų reikalai

„Saugos vartuose“ pateikti **3** pranešimai

Pagrindiniai bandymo kriterijai

- Europos standartas (EN) 1078:2012+A1:2021 „Dviratininkų, riedlentinių ir riedutinių šalmai“
- EN 1080:2013 „Vaikiški šalmai, skirti laisvalaikio veiklai aplinkoje, kurioje yra įrodytas pavojus patirti galvos traumą ir pasismaugti“
- EN 13356:2001 „Nedarbinių drabužių priedai matomumui pagerinti“
- EN 1150:1999 „Neprofesinė ryškioji apranga“

Pagrindinės rekomendacijos

Atitikties deklaracija turi būti pridėdama prie kiekvienos AAP.

- Visos AAP turi atitikti AAP reglamente nustatytus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (tikrinant pagal darnųjį standartą, atitinkantį gamintojo deklaruotą naudojimo paskirtį).
- Prireikus, rekomendacijų galima kreiptis į Komisiją ir rinkos priežiūros institucijas.


Patikrinti, ar gaminiai nėra padirbti.

- Atsakingas verslas turėtų skirti laiko patikrinti, ar jo tiekiami gaminiai nėra padirbti.
- Reikia patikrinti ženklus ir atitikties deklaraciją, siekiant įsitikinti, kad jie atitinka gaminiui keliamus Europos saugos reikalavimus.
- AAP turi būti pažymėtos CE ženklu. CE ženklas rodo, kad buvo atlikta ES tipo tyrimo procedūra ir gaminyje atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus.
- Be to, visos AAP turėtų būti pažymėtos gamintojo pavadinimu ir adresu, tipu, modelio arba serijos numeriu ir partijos numeriu, kad būtų galima tinkamai jas identifikuoti.

Atšaukimas

- Reikia aiškiai informuoti vartotojus, kaip jie turėtų užregistruoti įsigytą gaminį, kad gautų informaciją apie jo atšaukimą.
- Pranešimai apie atšaukimą turi būti aiškūs ir prieinami, visada nurodomi gaminio keliami pavojai.
- Būtina reguliariai stebėti atšaukimo poveikį ir atitinkamai koreguoti strategiją.

Dalyvaujančios rinkos priežiūros institucijos



Belgija

Federalinė viešoji tarnyba „Ekonomika“ – Kokybės ir saugos generalinis direktoratas

Čekija

Čekijos prekybos inspekcija

Islandija

Būsto ir statybos tarnyba

Kipras

Darbo inspekcijos departamentas

Kroatija

Valstybinė inspekcija

Lietuva

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Norvegija

Norvegijos civilinės saugos direktoratas

Suomija

Suomijos saugos ir cheminių medžiagų agentūra

Vokietija

Diuseldorfo rajono vadovybė

Aukštutinės Bavarijos vyriausybė – Prekybos inspekcija

Daugiau informacijos



CASP2021

Koordinuotos gaminių saugos veiklos